



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 002 -2025-ME-DREP/UGEL-Y/ "IAEF"-Y.

A : Mg. LUIS MARINO CALCINA TITO
Director de la UGEL Yunguyo

De : Dr. Drly Eleodoro Calizaya Gómez
Director de la I.E.S. José Antonio Encinas Franco de Yanapata

Asunto : REMITE INFORME DE AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA POR EFECTO DE LLUVIAS E INUNDACIONES

Referencia : OFICIO MULTIPLE N° 001- 2025-GRP-DREP-UGEL-Y/AGP

Fecha : Yanapata , 25 de febrero de 2025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO

F-09 25 FEB 2025

EXPEDIENTE N° 2209

HORA: 2:26 FIRMA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y felicitarle por la labor que cumple al servicio de la educación yungueña, a la vez hacerle llegar el informe de afectación de infraestructura por efectos de lluvias e inundaciones, durante la época de lluvias desde diciembre del 2024 hasta la fecha de la infraestructura de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas Franco del Centro Poblado de Villa Yanapata, se detalla tal como a continuación sigue:

PRIMERO.- Con lo que respecta al pabellón 01 y 02 que data su construcción desde el año 1979, con las constantes lluvias generadas en los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo en los últimos años ha venido deteriorando la infraestructura en los muros de contención, los machones y en particular el techo que está totalmente afectado, se observa grietas, goteras y rajaduras. Los ambientes afectados son: Dirección, secretaría, almacén, aula de aymara, aula de Ciencias Sociales, aula de Ciencia y Tecnología y ambientes de Educación Física.

SEGUNDO.- También se pudo observar que el techo de la escalera para subir al segundo piso del pabellón 03 nuevo, hay grietas con una abertura de tamaño considerable al igual que en los muros. El ambiente que se utiliza como auditorio para diversas actividades, está a punto de colapsar, notándose rajadura en las esquinas y goteras en diversas parte del techo; así mismo, el cerco perimétrico que es de construcción rudimentaria hecho en base a adobe se observa erosión en diversas partes.

TERCERO.- Así mismo se pone en conocimiento que según el informe de defensa Civil del año 2024, sugiere que la infraestructura de la Institución Educativa debe ser declarado en emergencia por estar en una situación de alto riesgo que pueda afectar la integridad física de los integrantes de la comunidad educativa.

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y demás fines.

Atentamente.



Dr. Drly Eleodoro Calizaya Gómez
DIRECTOR



Adjunto imágenes de lugares afectados:

Puerta entrada pabellón 01.





PERÚ

Ministerio
de Educación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA
"JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO" -YANAPATA-YUNGUYO
CODIGO MODULAR 0573071



-07-

Ambiente de Educación Física.





Aula de Comunicación – Aymara.





Aula de Ciencia y Tecnología .



Aula de ciencias Sociales.





Almacén.



Subida del pabellón nuevo.





Salón de actividades diversas.





Ambiente administrativo.





Cerco perimétrico.

