



GOBIERNO REGIONAL PUNO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70 238- PHOCONA- YUNGUYO
CODIGO MODULAR N° 0221150



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


INFORME N° 003 -2024-IEP 70 238-P-Y

AL : MG. LUIS MARINO CALCINA TITO
Director de la UGEL YUNGUYO.

DEL : Prof. María Gladys MAMANI MAMANI
DIRECTORA (e) DE LA IEP N° 70 238 POCCONA- YUNGUYO.

ASUNTO : REMITE INFORME DE AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
POR EFECTO DE LLUVIAS E INUNDACIONES.

FECHA : 14-03-2025.



Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y felicitarle por su labor que cumple al servicio de la educación yungueña, a la vez hacerle llegar el informe de afectación de infraestructura educativa ocasionado por las fuertes precipitaciones pluviales que viene soportando la provincia de Yunguyo, durante la época de lluvias desde diciembre 2024 hasta la fecha de la infraestructura de la institución educativa primaria N° 70 238 del centro poblado de villa Poccoña se detalla tal como a continuación sigue.

PRIMERO: Con lo que respecta al pabellón 01 que se data una construcción muy antigua, porque es hecho de material de adobe, ya que, con las constantes lluvias generadas, en los últimos años ha venido generando el deterioro de la infraestructura en los muros y más que es una construcción antigua, la pared de la parte inferior que está ubicada en la parte posterior, se encuentran afectado con mucha humedad. Los techos del mismo pabellón se encuentran afectados, en el salón de quinto grado y en particular el techo que está totalmente afectado, se observa grietas goteras y rajaduras y sobre todo se encuentra desprendida una parte del techo, y eso hace que se humedezca el piso. En la dirección de la esquina de la parte posterior se encuentra muy mojado.

SEGUNDO: Por otro lado, en el pabellón 02 que se encuentra ubicado al frente del primer pabellón también se pueda observar en las aulas prefabricadas se encuentran agua en el piso, la escalera que sube al segundo piso también se encuentra afectado por lo mojado que encuentra, ello se observa en la parte inferior. la cocina que se encuentra en el mismo pabellón se encuentra muy mojado y humedad que afecta que las pinturas se descascaren en la parte inferior, lo cual es en todo alrededor de la cocina.

TERCERO: Así mismo se pone en conocimiento que los muros de contención de la parte posterior de la puerta principal que es a base de adobe se encuentra super mojado, ya casi llegando a la mitad del muro, y en una larga distancia considerable. En el patio de concreto

también se encuentra afectado los escalones ya se están descascarando. Con mayor veracidad se muestra en las fotos se muestran en el anexo.

Es todo lo que puedo informar a su autoridad en honor a la verdad para su conocimiento y fines de ley.


Atentamente,




Prof. Maria Gladys Mamani Mamani
DIRECTORA (e)

ANEXO
PABELLÓN 01

MUROS DE CONTENCIÓN ENTRADA DE LA ESCUELA-



DIRECCIÓN:



LA PARTE INFERIOR DE LAS AULAS DE ATRÁS.



SALÓN DE QUINTO GRADO TECHO Y PISO.



PABELLÓN 02

PISO CON AGUA EN LAS 02 AULAS PREFABRICADAS.



COCINA .



ESCALERA.



MUROS DE CONTENCIÓN LA PARTE PORTERIOR DE LA ESCUELA Y EL PATIO.

