



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MINISTERIO DE EDUCACION
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
 UNIDAD EJECUTIVA 308
 OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIA
 F-6 25 ABR 2025
 EXPEDIENTE N° 4526
 HORA 3:41 pm FIRMA [Signature]

OFICIO N° 019 -2025-IEP 70 281-C-Y

SEÑOR : MG. LUIS MARINO CALCINA TITO
 Director de la UGEL YUNGUYO.

ASUNTO : SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA LA DEMOLICIÓN DE LAS AULAS EN RIESGO.

REFERENCIA : INFORME N° 023-2025-ODC/MPY

Es grato dirigirme a su autoridad con la finalidad de saludarlo muy afectuosamente, al mismo tiempo solicito a su despacho, la autorización para la demolición de las aulas en riesgo en la IEP N° 70 281 de Copapujo, ya que el pasado mes de marzo se cayó el muro del lado sur de unas de las aulas de la misma institución, así mismo la cual a sido informada a su despacho y a la municipalidad de defensa civil de Yunguyo, por tal motivo por la verificación se emite el informe al respecto se llega a la recomendación de que se pueda demoler las aulas para evitar más derrumbes posteriores y para salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, esperando su pronta respuesta, agradecemos de manera anticipada, ya que es por la seguridad de la comunidad educativa.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



[Handwritten Signature]

Prof. Maria Gladys Mamani Mamani
 DIRECTORA (e)



Yunguyo, 24 de abril de 2025.

OFICIO N.º 107-2025-MPY/GM

Señora:

Lic. María Gladys Mamani Mamani.

Directora de la I.E.P. N.º 70281.

Copapujo, Yunguyo, Puno.

Presente. -

ASUNTO : Remito informe de verificación de condiciones de seguridad a la Institución Educativa Primaria N.º 70281 de Copapujo.

REFERENCIA : a) Expediente Administrativo N.º 1642-2025.
b) Informe N.º 023-2025-ODC/MPY.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo en representación de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, y a su vez en atención al documento de la referencia a), remito INFORME N.º 023-2025-ODC/MPY, con relación a la verificación de las condiciones de seguridad de la edificación de la Institución Educativa Primaria N.º 70281 de Copapujo del Centro Poblado de Chinumani Copapujo-Yunguyo.

Adjunto:

- Informe N.º 023-2025-ODC/MPY en folios (09).

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

ATENTAMENTE;MPY/GM
C.c./Arch.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
ALD. ALAN VILCAHUASI CAURA
GERENTE MUNICIPAL

INFORME N° 023- 2025 - ODC/MPY

PARA : Abog. Alan Vilcanqui Chura
Gerente Municipal - MPY


C/ATENCIÓN : Lic. María Gladys Mamani Mamani
Directora de la I.E.P. Copapujo

DE : Ing. Oscar Quispe Ramirez
Responsable de Defensa Civil - MPY

ASUNTO : **Verificación de condiciones de seguridad de la Institución Educativa Primaria N° 70281 de Copapujo - C.P. chinumani.**

REFERENCIA : **SOLICITUD: inspección de seguridad de defensa civil (**

FECHA : Yunguyo, 24 de Abril del 2025.



Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a su despacho con la finalidad de informar que la oficina de Defensa Civil, se apersonó para realizar la verificación de las **Condiciones de Seguridad de la edificación de la Institución Educativa Primaria N° 70281 de Copapujo del Centro Poblado de Chinumani Copapujo - Yunguyo.**



I. ANTECEDENTES

La **Institución Educativa Primaria N° 70281 de copapujo**, identificado con código modular 0221580, en el Centro Poblado de Chinumani - Copapujo del Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo, Región Puno, en cuya construcción predomina material de adobe con techo de calamina.

En la actualidad la institución a nivel infraestructural, presenta diversos defectos que podrían afectar la seguridad de sus usuarios (Alumnos, docentes y personal administrativo). Siendo una de estas, el colapso de una de las aulas de la institución. Ante esta situación, el director de la I.E.P. N° 70281, solicitó al área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yunguyo realizar una verificación de las condiciones de seguridad de la institución educativa, con el fin de prevenir y evitar alguna emergencia.



Municipalidad Provincial De Yunguyo

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

DEFENSA CIVIL



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- Presenta colapso de la pared lateral del aula (sur) y daños visibles en los demás muros componentes del mismo por precipitaciones pluviales, no cumplimiento a lo dispuesto en la norma E 080 y E 020 del RNE.
- Fisuras en el cielo raso con desprendimiento de acabados, (deflexiones de estructura de madera) con presencia de grietas incumpliendo lo dispuesto en la norma E 020 del RNE.
- Muros con fisura por humedad, predisponiendo a visible erosión de adobe con exposición de zonas de cimentación, provocando fisuras por asentamientos diferenciales, no cumpliendo la norma E 080 y E 020 del RNE.
- Las calaminas presentan corrosión y abolladuras, no se encuentran protegidas, esto producto de las precipitaciones pluviales y el tiempo de servicio prestados, incumpliendo lo dispuesto en la norma E 090 del RNE.
- Algunas zonas de los muros laterales (aula continua, zona norte) presenta erosión de adobe en la parte baja (próximo a cimentación), lo cual puede inhibir al colapso de este ambiente.
- Se puede observar filtraciones de humedad en varios puntos de la estructura de las aulas, lo cual conlleva a probables daños representando un riesgo para los usuarios.



Imagen 1: Colapso de muro de aula



Imagen 2: vista extendida de colapso de muro



Imagen 3: aulas con daños en techos (corrosión)





V. OTRAS OBSERVACIONES

- En general, no se cuenta con la señalización correspondiente de rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión, dificultando acciones a los ocupantes en caso de una emergencia, incumpliendo lo dispuesto en la norma A 010 del RNE y NTP 399.010-1.
- No cuenta con un adecuado sistema de lucha contra incendios, no cumpliendo así lo dispuesto en la norma A 010 del RNE.
- Las instalaciones eléctricas, presentan en varios sectores cables expuestos, tableros eléctricos sin caja de seguridad y/o de material inadecuado, sin mandiles de frente muerto, sin leyenda y señalización, al alcance de cualquier usuario de la instalación, incumpliendo lo dispuesto en la norma CNE 060 – CNE 020.
- Las observaciones realizadas se apoyan a su vez en lo dispuesto en la norma RVM N° 208-2019-MINEDU (*Criterios de Diseño Para Locales Educativos de Primaria y Secundaria*), documento que considera como pilar principal al Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas Peruanas aplicables para el objeto de la presente verificación.

VI. CONCLUSIONES

- i. De conformidad con el estado actual de las instalaciones de la I.E.P. Copapujo del Centro Poblado de Chinumani Copapujo- Yunguyo, se verificó las condiciones con la cual presta servicios educativos, observando deficiencias en las aulas, representando un peligro para los usuarios ante la probabilidad de un evento fortuito.
- ii. La oficina de Gestión de Riesgos y Desastres - Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, posterior a la realización de la verificación de las condiciones de seguridad de la institución, concluye que la infraestructura en mención, requiere atención y/o acciones inmediatas para el restablecimiento de servicios para sus usuarios.



REPORTE SINPAD - Evaluación Rápida

Cod. Sinpad:	235619	Fecha / Hora del Evento:	21/04/2025 06:00:00		
Ubicación:	PUNO / YUNGUYO / YUNGUYO				
N° Formulario:	EVA-000000001	Fecha / Hora de Evarap:	22/04/2025 15:00:00		
Tipo de Peligro:	COLAPSO DE ESTRUCTURA POR AGENTE CLIMÁTICO				
Peligro Secundario:	COLAPSO DE ESTRUCTURA POR AGENTE CLIMÁTICO				
Lugar					
Centro Poblado:	COPAPUJO CENTRAL				
Barrio:	Anexo:	Sector:	Urbanización:		
Casero:	Punto de Referencia:	CARRETERA YUNGUYO - COPANI			
Tipo de Transporte:	CAMIONETA				
Observación de necesidad:					
Observación de Actividad:					
Observaciones:	COLAPSO DE AULA I.E.P. 70281				

Daños / Acciones y Necesidades Inmediatas

Necesidad	Cantidad / Seleccionado
Personas Afectadas	0
Evaluadores Edan	SI
Remoción De Escombros	SI
Equipo De Comunicacion	1
Ingenieros / Arquitectos	1
Equipo Edan	SI
Instituciones Educativas (Unidad)	1

