

Yunguyo, 19 de Julio de 2024

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO

19 JUL 2024

1F
EXPEDIENTE N° 7560

HORA: 8:30 FIRMA: 

OFICIO N° 010 – 2024 – DUGELY/ADM/BLCA-CH-1.

Señor : Lic. Efraín CONDORI RIVERA
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO.

Asunto : Reparación de Unidad vehicular de placa TOYOTA HILUX
C4Z - 861

Es grato dirigirme a su digna autoridad con la finalidad de presentarle mi saludo personal y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que la camioneta TOYOTA HILUX de placa C4Z – 861 sufrió un desperfecto en la correa ventiladora y rodamiento de la misma. por lo que se debe adquirir:

- ❖ 01 unidad de faja ventiladora
- ❖ 03 rodamientos para correa ventiladora
- ❖ 01 galón de agua anticongelante
- ❖ 02 kilos de grasa para rodamiento.

Todo este requerimiento se necesita con suma urgencia para tener en óptimas condiciones la unidad vehicular.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente.



Beato Lucio CASTILLO ARACA
Chofer – I