



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación Puno

Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo



AGP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO  
 UNIDAD EDUCATIVA 308  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
 24 ENE 2025  
 EXPEDIENTE: 1088  
 HORA: 4:05 p.m. FIRMA: [Signature]

**INFORME N° 001-2025-MINEDU/AGI-INF/UGEL-Y/FJHMF**

**PARA :** Prof Luz Marina Poma Mamani  
 Jefe de Gestión Pedagógica UGEL-Yunguyo.

**DE :** FREDDY JOSÉ HERNÁN MARTINEZ FLORES  
 Asistente en Infraestructura

**ASUNTO :** Informe de infraestructura colapsada en los Locales Educativos correspondiente a la UGEL Yunguyo de la región Puno

**FECHA :** Yunguyo, 24 de Enero del 2025

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo siguiente:

El colapso de infraestructura en los locales educativos representa un grave problema que afecta directamente la seguridad de los estudiantes y docentes, además de interrumpir las actividades escolares. Este informe detalla las causas, consecuencias y posibles soluciones relacionadas con el colapso de infraestructura en un centro educativo

En los locales educativo afectado, se reportó el colapso de estructuras esenciales como techos, paredes y pisos. Los daños han sido significativos, comprometiendo la seguridad y funcionalidad del edificio. Los incidentes ocurrieron fuera del horario de actividades escolares, lo que agravó las preocupaciones por la integridad física de los ocupantes, por lo tanto, las principales causas del colapso son: **Factores climatológicos, Material deficiente, Falta de mantenimiento.** Detallo a continuación:

- Cuadro de relación de infraestructura colapsada educativa de locales escolares. **(Anexo 01)**
- Infraestructura colapsada según la visita a Locales escolares. **(Anexo 02)**

[Signature]  
 Freddy José HERNÁN MARTINEZ FLORES  
 72554950