

REPORTE DE LA IEP. N° 70699 – Chicanihuma AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR EFECTO DE LLUVIAS E INUNDACIONES

Fecha: 25/02/2025

Hora: 08:00 am – 12:00 pm

Elaborado por: Directora ROMY ESTEFANIA SIGUAYRO AQUINO

Áreas : Techo interno de aula y dirección


Actividad: REPORTE DE AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR EFECTO DE LLUVIAS E INUNDACIONES

Se procede a la revisión de las áreas afectadas por las lluvias intensas

- Techo interno de la Dirección del plantel (fotos)
- Techo interno del almacén de alimentos.(fotos)

Observaciones: Durante la revisión se observó que la filtración de lluvias penetro el cielo raso interno de los ambientes mencionados y la filtración de agua provocó la caída del enyesado.

Acciones a seguir: Reporte de afectación de infraestructura educativa por efecto de lluvias e inundaciones a la UGEL Yunguyo, según Oficio múltiple N° 001-2025- GRP-DREP-UGEL-Y/AGP



Lta. ROMY E. SIGUAYRO AQUINO
DIRECTORA

Anexos

Techo interno de la Dirección del plantel de la IEP.N° 70699





- Techo interno del almacén de alimentos





