



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación Puno

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
IEI. CHINUMANI

2F 14 MAR 2025

EXPEDIENTE N° 3021

HORA: 3:54 FIRMA:

**INFORME N°001- 2025-GRP/DUGEL-Y/D-IEI.CHINUMANI/Y.**

A : Mg. Luis Marino CALCINA TITO  
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo.

De : Profesora. Silvia HUARACHI ANCCO  
DIRECTORA DE LA IEI CHINUMANI

**PRESENTE:**

**ASUNTO : INFORME DE CONDICION ACTUAL DE LA IEI. CHINUMANI**

**FECHA : Chinumani 12 de febrero de 2025**

Me es muy grato dirigirme a Usted con la finalidad de informar sobre la condición actual de la infraestructura de la IEI. CHINUMANI del Centro Poblado de Chinumani Copapujo del Distrito y Provincia de Yunguyo es como a continuación se detalla.

**PRIMERO.** – La IEI. Chinumani cuenta con dos aulas pedagógicas prefabricadas con medida 8x8 = 64ml, un almacén con medida de 2 x 4= 8 ml, una cocina con medida de 4x4 = 16 ml, y un servicio higiénico 2x4 = 8 ml. Adecuado para niños y niñas de 3,4, y 5 años de edad, parque de recreación para niños que se encuentra instalado en el patio de la IEI. Chinumani del Distrito y Provincia de Yunguyo.

**SEGUNDO.** - A causa de fuertes lluvias en los meses finales de noviembre, diciembre, enero, febrero

**Aulas.** - Se encuentra afectados como chorreras del techo de las aulas prefabricadas al interior que dificulta en sus aprendizajes de los estudiantes los mismos que requieren la pronta intervención de mantenimiento preventivo.

**Piso de aula.** – Los pisos de aulas prefabricada están levantados de las uniones necesita mantenimiento lo cual dificulta el libre movimiento de los niños y niñas.

**Ventana.** - Se encuentra con polvo a causa de los fuertes vientos de la naturaleza lo cual necesita mantenimiento inmediato del comité de condiciones operativas.

**Canales de evacuación de aguas fluviales.** – Algunas chorreras de aguas fluviales se han visto afectadas por la presencia de las fuertes lluvias lo cual necesita la intervención de mantenimiento preventivo.


**Servicios higiénicos.** – Los servicios higiénicos se han deteriorado, los inodoros afectados necesitan pronto intervención de mantenimiento preventivo.

**Lavamanos.** – A causa deterioro de algunos caños se encuentran afectados, en donde dificulta el acceso libre del lavado de manos y necesita la intervención inmediata de mantenimiento preventivo.

**Parque recreacional.** – Por falta de mantenimiento crecieron las hiervas los cuales necesita acondicionar para el buen inicio del año escolar 2025.



PROF. SILVIA HUARACHI ANCCO  
DNI: 01321672  
DIRECTORA(E)



  
PROF. SILVIA HUARACHE ARCCO  
DNI: 01321672  
DIRECTORA(E)