

Yunguyo, 26 de agosto del 2024

OFICIO N° 024 – 2024 – DUGELY/ADM/BLCA-CH-1

Señor : Lic. Efraín CONDORI RIVERA
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO.

Asunto : Reparación de Motor HYUNDAI I10.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTORA 368	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
IF	26 AGO 2024
EXPEDIENTE N°	8601
HORA: 9:08 am	FIRMA: 

Es grato dirigirme a su digna autoridad con la finalidad de presentarle mi saludo personal y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que el AUTO HYUNDAI I10 PLACA EGN-271 por su tiempo de servicio prestado a la Institución requiere de la reparación de motor para ello se detalla lo siguiente: se requiere realizar la adquisición de lubricantes y repuestos para su respectivo

- ❖ 01 juego de pistones
- ❖ 01 juego de camisas
- ❖ 01 juego de anillos
- ❖ 01 juego de metales de biela
- ❖ 01 juego de metales de bancada
- ❖ 01 unidad de bomba de aceite
- ❖ 01 juego de axiales
- ❖ 01 juego de empaques
- ❖ 01 juego de Kit de embriague
- ❖ 01 unidad de rectificación de motor
- ❖ 01 juego de válvulas
- ❖ 01 juego de guías
- ❖ 01 juegos de asientos de válvulas
- ❖ 01 galón de aceite de motor
- ❖ 01 unidad de filtro de aceite
- ❖ Mano de obra

REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX Placa C4Z 861

- ❖ 01 juego Kit de embriague
- ❖ 01 unidad de bomba de agua
- ❖ 01 unidad de correa ventiladora
- ❖ 01 juego de fajas de freno
- ❖ 01 juego de pastillas de freno
- ❖ 01 unidad de tapa de balancines

Todo este requerimiento corresponde al año 2024 y es de suma importancia puesto que permitirá la circulación sin problema alguna.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente



Beato Lucio CASTILLO ARACA
Chofer – I