

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
CARGO DE DERIVACION SIMPLE

ESTADO:

DERIVADO

DATOS DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE PROCEDENCIA	DATOS DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE DESTINO
UNIDAD ORGÁNICA: TRAMITE DOCUMENTARIO	UNIDAD ORGÁNICA: INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE: DAVID RICARDO COILA COILA	RESPONSABLE: MARTIN ROJAS ROSAS
CARGO: RESPONSABLE	CARGO: RESPONSABLE

DATOS DEL DOCUMENTO DE ENVÍO		
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	FECHA Y HORA DE ENVÍO: 17/03/2025 17:03:32	
NRO DOCUMENTO: 016-2025	CABECERA: OFICIO N° 016-2025/D-CEBA 71006-Y.	FOLIOS: 2
ASUNTO: REMITE REPORTE DE AFECTACION Y RIESGO DE COLAPSO POR LLUVIAS FUERTES EN EL CEBA N° 71006		

DATOS DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL	
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 3050	AÑO: 2025
FECHA Y HORA: 14/03/2025 22:00:31	TIPO PERSONA: PERSONA NATURAL
RUC:	RAZÓN SOCIAL:
DNI: 40941312	REMITENTE: PETRONA MAMANI APAZA
TELÉFONO: 912820336	CORREO: petrona2100@gmail.com
TIPO DOCUMENTO: OFICIO	NRO DOCUMENTO: 016-2025
CABECERA: OFICIO N° 016-2025/D-CEBA 71006-Y.	FOLIOS : 2
ASUNTO: REMITE REPORTE DE AFECTACION Y RIESGO DE COLAPSO POR LLUVIAS FUERTES EN EL CEBA N° 71006	



Escaneando el código QR, podrá realizar el seguimiento de su trámite.