MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
YUNGUYO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO
5F 31 JUL 2024
EXPEDIENTE N° 7912
HORA 2:20p.m FIRMA

INFORME N° 015 -2024-UGEL-DGI/INF.

AL : *Lic. Efraín CONDORI RIVERA*
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO
DEL : *Ing. Martín Rojas Rosas*
RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : *Informe técnico de local escolar de la IES. Daniel Alcides Carrión Queñuani*
FECHA : *Yunguyo, 19 de julio de 2024*

==========

Es grato dirigirme a usted para informarle sobre la situación actual de la infraestructura y espacios educativos con que cuenta la Institución Educativa Secundaria Daniel Alcides Carrión de Queñuani, el mismo que se resume en los siguientes aspectos:

I.- Datos de la Institución Educativa

I.E.S.	*: DAC. Queñuani*
UGEL	*: Yunguyo*
DREP	*: Puno*
NIVEL	*: Secundaria*
TURNO	*: Diurno*
MODALIDAD	*: EBR*
LUGAR	*: Queñuani*
DISTRITO	*: Yunguyo*
PROVINCIA	*: Yunguyo*
REGION	*: Puno*

II.- Antecedentes

La Institución Educativa Secundaria "Daniel Alcides Carrión", se encuentra ubicado en el Centro Poblado de Queñuani del distrito y provincia de Yunguyo, el predio que ocupa actualmente tiene un área total de 8305.00 m2, con un perímetro de 370.18 ml. Actualmente la Institución Educativa Secundaria funciona en el lugar denominado Chajjhuachajhuani Pata, ubicado en barrio central del Centro Poblado, con ambientes en donde el material de construcción predominante es de adobe, lo cual representa las condiciones mínimas para su funcionamiento, el perímetro del predio se encuentra delimitado a través de cerco perimétrico de material rustico (adobe), la frentera de material bloqueta y portón de metal, siendo el acceso principal a la IE por la avenida central s/n.

III.- Infraestructura Educativa con que cuenta la Institución Educativa.

Bloque N° 01:

Localizado en la parte oeste, consta de 07 aulas de construcción antigua muros de adobe con techos de calamina totalmente oxidadas, construcción que data de los años 1980 a 1985 tal como se puede visualizaren las imágenes siguientes y se encuentra en mal estado de conservación.

Las aulas que se muestran a continuación que data de los años arriba indicados, fueron construidas por los padres de familia del Centro Poblado de Queñuani, como resultado de muchas faenas, y las calaminas utilizadas en su construcción fueron producto de gestiones ante las instituciones y/o autoridades de turno en esos años, y como consecuencia del tiempo transcurrido, en la actualidad éstos techos de calamina presentan daños ocasionados tanto por el paso del tiempo y los fenómenos climatológicos.

Es necesario señalar que estas construcciones en la actualidad siguen prestando servicio como aulas pedagógicas por el déficit de aulas, viéndose con mucha preocupación que éstas aulas, en la actualidad alberga a estudiantes de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado respectivamente, así mismo debo señalar que en el mismo pabellón de aulas antiguas se encuentra ubicado el departamento de educación física y almacén, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales en los primeros meses del año en curso 01 aula colapsó.

Debo manifestar que el piso de las aulas antiguas, en su totalidad es entablado con madera que se encuentra en mal estado, cielo raso con pandeo y agujeros por la filtración de aguas pluviales, zócalos y contra zócalos en mal estado y calichado a punto de desprenderse, los muros de adobe presenta fisuras en toda las aulas, la cobertura de calamina totalmente oxidada y la filtración de agua del sub suelo en épocas de lluvia y la humedad, por lo cual ya no son aptas convirtiéndose en un peligro latente el deterioro de la estructura.

Bloque Nº 02:

Localizado en la parte este, consta de 03 ambientes destinados para aulas pedagógicas de construcción reciente, con estructura de concreto armado con techo aligerado de un solo nivel construido en el año 1992, el mismo que se encuentra en regular estado de conservación.

En éstos ambientes se alberga a estudiantes de quinto grado, ambiente administrativo destinado para Dirección y uno de los ambientes destinados para laboratorio.

IV.- Conclusión

La infraestructura de la Institución Educativa Secundaria "Daniel Alcides Carrión" del Centro Poblado de Queñuani, más que todo el pabellón 01 requiere que tanto INDECI y Defensa Civil declaren en emergencia y para ello se espera que el presente informe sea tramitado por las autoridades de la Institución Educativa ante las instancias que se menciona líneas arriba y posibilitar su demolición en vista de representar un peligro para la integridad física de los estudiantes entre varones y mujeres que asisten a dicho centro educativo.

Señor Director de la UGEL Yunguyo, es cuanto debo informar sobre el estado en que se encuentra la infraestructura de la IES. DAC. de Queñuani, para su conocimiento y fines.

Atentamente;

Ing. Martin Rojas Rosas
RESP. INFRAESTRUCTURA
U.E. 308 EDUCACION YUNGUYO