"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Yunguyo, 21 de enero del 2025

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
UNIDAD EJECUTORA 308
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO
21 ENE 2025
EXPEDIENTE Nº 0970
HORA: 03:34 p.m. FIRMA.

OFICIO Nº 005-2025-DREP/UGEL-Y/DIEI Nº 301 "JG" YUNGUYO

SEÑOR : Lic. Efraín CONDORI RIVERA
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO

PRESENTE.

ASUNTO : Eleva informe de la ficha de filtro de defectos de la IEI N° 301 "J. G"

De mi especial consideración es grato dirigirme a su autoridad, con la finalidad de poner de su conocimiento que desde el año próximo pasado 2024 y el presente año 2025, la Institución Educativa Inicial 301 "José Gálvez" viene funcionando en el local de contingencia 2 el cual es anexo en la IEP PERU BIRF II, en el cual se tiene algunos desperfectos el cual se detallan en a ficha anexa a la presente, para conocimiento de su autoridad por ser nuestra autoridad inmediata,

- Anexo: Ficha de registro de desperfectos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACIÓN I.E. 301 J.G. YUNGUYO DIRECCIÓN

Prof. DANITZA ZAPATA CHUQUIMIA
EDUCACIÓN INICIAL
DIRECTORA (e)

Registro de Filtro de Defectos

Escuelas Bicentenario 10

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INICIAL 301 "José Gálvez"**		
ESCUELA PERMANENTE		**Indicar contingencia:**	**02**
ESCUELA DE CONTINGENCIA	X	**Defecto**	Cualquier parte de las obras que no se ajuste al Alcance/ Cualquier parte de las obras diseñada por el Contratista que no se ajuste a la ley aplicable ni al diseño del Contratista que el Gerente del Proyecto ha aceptado.
FECHA DE REGISTRO:	**20-12-2024** dd/mm/aaaa		

ITEM	UBICACIÓN, AMBIENTE O ÁREA DONDE SE IDENTIFICA LA OBSERVACIÓN	DEFECTO	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO	IMAGEN REFERENCIAL (si fuera necesario
01	**Contingencia 02**	**Capacitación para el funcionamiento del local de contingencia.**	El personal directivo y personal de mantenimiento de la IEI 301 "José Gálvez", **NO HA RECIBIDO CAPACITACIÓN** alguna para el funcionamiento del local de contingencia 02. El día de la entrega de los locales de contingencia que se realizó en la contingencia 01, el 22 de febrero, se me hizo entrega los siguientes documentos: 1. ACTA DE ENTREGA-ESCUELAS DE CONTINGENCIA 2. ACTA DE ENTREGA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA IE JOSE GALVEZ Tal como consta en el documento que anexo a la presente se evidencia que el **PERSONAL DE LA IEI 301 JG NO RECIBIÓ DICHA CAPACITACIÓN** por que quienes firman son cuatro personas que pertenecen a la IES José Gálvez es decir a la secundaria, de la contingencia 1.	**ANEXO 01**
02	**Contingencia 02**	**Servicio de Internet**	En el local de contingencia se tiene instalada el panel de Internet en el aula de administración, y de este alimenta a todas las instalaciones de la contingencia 2, pero no se cuenta ni se contó con el servicio de Internet durante todo el año 2024. Siendo esto verificado por los ingenieros de PEIP como del consorcio EB. Anexando fotografía del panel	**ANEXO 02**

	Contingencia 02	**Sistema de bombeo de desagüe**	El panel eléctrico de control del bombeo de desagüe dejo de funcionar en la primera semana de octubre, generando a que colapse las aguas hervidas, cuyo desperfecto se dio a conocer inmediatamente al Ingeniero residente de la provincia de yunguyo Ingeniero Martin Benavente Arias, quien a su vez dio conocimiento a la empresa constructora, se tuvo visita de la contraloría como de los ingenieros de PEIP para su verificación, estando en espera de la refacción tanto del panel eléctrico como de la bomba de desagüe, pero hasta el momento no se da solución alguna. Los encargados del consorcio EB contactaron a la empresa que realizo las instalaciones de sanitarias de bombeo, quien se presentó en la Institución para realizar el retiro de los desperfectos y resanar para su funcionamiento, quien lo dejo hasta la fecha en las mismas condiciones iniciales, sin nosotros poder hacer uso de los servicios higiénicos ya que todo la instalación se encuentra desconectada. Lo cual genera un malestar en la comunidad educativa. Se anexa las evidencias del desperfecto.	**ANEXO 03**
	Contingencia 02	**Sistema de agua**	En el sistema de agua se tiene el desperfecto en el panel eléctrico lo cual hace que no se realice el bombeo de agua de manera adecuada, desperfecto que se tuvo desde un inicio y los ingenieros del consorcio EB de alguna manera lo estuvieron resanando pero eso no fue suficiente ya que quienes lo verificaron mencionan que es un problema en el panel eléctrico con fallas lo cual no permite el buen funcionamiento de la misma, generando esto que la Institución educativa no tenga el abastecimiento correcto del elemento vital agua en los servicios higiénicos, lavaderos y otros, lo cual generara un nuevo problema con la red de desagüe. Lo cual hasta el momento tampoco se solucionó. Se tuvo la visita de la contraloría como de los ingenieros de PEIP para su verificación.	**ANEXO 04**

	Contingencia 02	**Sistema de alarma contra incendios**	El panel del sistema de alarma contra incendios no funciona desde un inicio. Lo cual también fue verificado por contraloría como de los ingenieros de PEIP para su veracidad.	**ANEXO 05**

8

ANEXO 01

Capacitación para el funcionamiento del local de contingencia.



SISTEMA DE GESTION DE LA CAUDAD

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 8

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CHARLAS Y CAPACITACIONES

DATOS GENERALES

OBRA / PROYECTO :	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO - PAQUETE DE EMBLEMÁTICOS SUR - REGIÓN: PUNO Y CUSCO
EMPRESA:	CHMEI
FECHA :	20/02/24

DATOS DEL EVENTO

TIPO:	CAPACITACIÓN
LUGAR:	I.E. JOSE GALVEZ
AREA RESPONSABLE:	CALIDAD
RESPONSABLE:	ING. GRECIA LUNA LUY
CARGO DEL RESPONSABLE:	ING. CALIDAD
TEMA TRATADO:	PUESTA EN MARCHA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
CANTIDAD DE HORAS:	04 hrs

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI / CARNE DE EXTRANJERÍA	AREA / PUESTO	EMPRESA	FIRMA (*)
1	Alemán Cruz Juan	01320042	Direct.	IES José Galvez	[firma]
2	Candia Aguilar, Lionel Omar	01854782	Sub Director Adm.	IES José Galvez	[firma]
3	Chuquimia Tinajeros Edgar	41300320	Administrativo	IES José Galvez	[firma]
4	[illegible] Pablo Julián	01815854	Administrativo	IES José Galvez	[firma]

RESPONSABLE DEL REGISTRO

RESPONSABLE:	Juan Diego Sánchez Dávila	FIRMA:
CARGO:	Responsable de Calidad	
FECHA:	20/02/24	

Ing. Juan Diego SÁNCHEZ DÁVILA
RESPONSABLE DE CALIDAD
EB CONSORCIO GESTOR

EB

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 8

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CHARLAS Y CAPACITACIONES

GROE-PG-GEN-31	
PAGINA:	1 DE 1
REVISION:	00
FECHA:	25/01/2023

DATOS GENERALES

OBRA / PROYECTO:	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO - PAQUETE 08 EMBLEMÁTICOS SUR - REGION: PUNO Y CUSCO
EMPRESA:	CHMEI
FECHA:	20/02/24

DATOS DEL EVENTO:

TIPO:	CAPACITACION		INDUCCIÓN
LUGAR:	I.E. JOSE GALVEZ	X	CAPACITACIÓN
ÁREA RESPONSABLE:	CALIDAD		ENTRENAMIENTO
RESPONSABLE:	ING. GRECIA LUNA LUY		CHARLA DIARIA
CARGO DEL RESPONSABLE:	ING. CALIDAD		TALLER
TEMA TRATADO:	PUESTA EN MARCHA: SIST. ELECT. IISS, PARARRAYOS		SIMULACRO
CANTIDAD DE HORAS:	04 hrs.		OTRO

TIPO DE EVENTO (MARCAR "X")

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

ITEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI/CARNE DE EXTRANJERÍA	ÁREA / PUESTO	EMPRESA	FIRMA (*)
1	Alarcón Cruz Juan	01320044	Director	IES José Gálvez	[firma]
2	Candia Aguilar Edwal Omar	01854782	Sub Director Administrativo	IES José Galvez.	[firma]
3	[illegible] Edgar	41300320	[illegible]	IES José Galvez	[firma]
4	[illegible] Pablo Julian	01815839	Subdirector	IES Gálvez	[firma]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(*) MEDIANTE MI FIRMA PUESTA EN LA PRESENTE LISTA DE ASISTENCIA CERTIFICO HABER SIDO INSTRUIDO SOBRE EL TEMA TRATADO EN EL EVENTO Y ME COMPROMETO A DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL EVENTO.

RESPONSABLE DEL REGISTRO

RESPONSABLE:	Juan Diego Sánchez Dávila	FIRMA: [firma]
CARGO:	Responsable de Calidad	Ing. Juan Diego SANCHEZ DAVILA RESPONSABLE DE CALIDAD 209149 IE JG
FECHA:	20/02/24	

EB	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	[illegible]	
	EB CONSORCIO GESTOR - PAQUETE 8	PÁGINA :	1 DE 1
		REVISIÓN :	00
	REGISTRO DE INDUCCIÓN, CHARLAS Y CAPACITACIONES	FECHA :	25/01/2023

DATOS GENERALES

OBRA / PROYECTO :	PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO - PAQUETE DE EMBLEMÁTICOS SUR - REGION: PUNO Y CUZCO
EMPRESA:	HISPE SAC.
FECHA :	20/02/24.

DATOS DEL EVENTO:		TIPO DE EVENTO (MARCAR "X")	
			INDUCCIÓN
TIPO:	CAPACITACIÓN	X	CAPACITACIÓN
LUGAR:	I.E JOSE GALVEZ		ENTRENAMIENTO
ÁREA RESPONSABLE:	CALIDAD		CHARLA DIARIA
RESPONSABLE:	ING. LUIS LOPEZ AVILS		TALLER
CARGO DEL RESPONSABLE:	RESIDENTE DE OBRA		SIMULACRO
TEMA TRATADO:	PUESTA EN MARCHA: SIST. ELECTRICOS; IISS; DATA Y SACI		OTRO
CANTIDAD DE HORAS:	04 HRS.		

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

ÍTEM	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI/CARNÉ DE EXTRANJERÍA	ÁREA / PUESTO	EMPRESA	FIRMA (*)
1	Alarcón Cruz Juan	01320044	Director	IES José Gálvez	[firma]
2	Candia Aguilar, Lionel Oscar	01854782	Sub Director Administrativo	IES José Galvez	[firma]
3	[illegible] Tintaya Edgar	71300320	Administrativo	IES José Galvez	[firma]
4	[illegible] Pablo Julian	01813834	Administrativo	IES José Gálvez	[firma]
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(*) MEDIANTE MI FIRMA PUESTA EN LA PRESENTE LISTA DE ASISTENCIA CERTIFICO HABER SIDO INSTRUIDO SOBRE EL TEMA TRATADO EN EL EVENTO Y ME COMPROMETO A DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL EVENTO

RESPONSABLE DEL REGISTRO

RESPONSABLE:	Juan Diego Sánchez Dávila	FIRMA: [firma] Ing. Juan Diego SANCHEZ DAVILA RESPONSABLE DE CALIDAD 200149 IE JG CONSORCIO GESTOR
CARGO :	Responsable de Calidad	
FECHA:	20/02/24	

NOMB
HEYLA
OANNA
EYSON

Sistema de bombeo de desagüe





Sistema de agua

ANEXO 05
Sistema de alarma contra incendios

1



MINISTERIO DE EDUCACIÓN I.E. 341 J.C. YUNGUYO DIRECCIÓN YUNGUYO

Prof. DANITZA ZAPATA CHUQUIMIA
EDUCACIÓN INICIAL
DIRECTORA (e)