

"AÑO DE LdA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA".

Yunguyo, 13 de marzo del 2025

OFICIO N° 008 - 2025- DREP/UGEL-Y/D-IEP N° 70233- A.

SEÑOR : DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO
LIC. LUIS MARINO CALCINA TITO
PRESENTE.-

ASUNTO : REMITE INFORME SOBRE COLAPSO DE CERCO
PERIMETRICO DE LA IEP. N° 70233 - 2025

REF. : OFICIO MULT. N° 0015-2025-GRP-GRDS/DREP-UGEL-Y/INF.

MINISTERIO DE EDUCACION	
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EDUCATIVA 308	
OFICINA DE ADMINISTRACION	
04F.	14 MAR 2025
EXPEDIENTE N°	2969
HORA: 9:26	FIRMA: A

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente enseguida remito **INFORME SOBRE EL COLAPSO DE CERCO PERIMETRICO DE LA IEP. N° 70233 – AYCHUYO**, en atención al oficio en referencia. Se adjunta informe y evidencias.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente




Lic. Mery Molina Quenta
DIRECTORA

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA".

Yunguyo, 13 de marzo del 2025.

INFORME N° 003-2025- DREP/UGEL-Y/D-IEP N° 70233- A.

AL : MG. Luis Marino Calcina Tito.
Director UGEL - YUNGUYO.

DE : Mery Molina Quenta
Directora de la IEP. N° 70233 - Aychuyo

ASUNTO : INFORME SOBRE EL COLAPSO O CAIDA DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IEP. N° 70233 - AYCHUYO.

REF. : LO QUE INDICA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente a nombre de la Institución Educativa Primaria N° 70233 de Aychuyo; luego paso a informar que; parte del cerco perimétrico de material rústico de la IEP N° 70233 de Aychuyo se encuentra colapsada a causa de las intensas lluvias que se viene registrando, el mismo viene ocasionando inundaciones a la institución educativa y a la comunidad educativa, lo que detallo a continuación:

PRIMERO: El día martes 11 de marzo del presente año a consecuencia de las fuertes lluvias se encontró parte del cerco perimétrico colapsado (caído) lo que ha ocasionado daños y perjuicios a nuestra institución educativa porque está expuesto a la inseguridad de los bienes patrimoniales y a la inseguridad psicológica de nuestros estudiantes; puesto que, estamos a puertas de el buen inicio del año escolar 2025.

SEGUNDO: La ubicación de nuestra institución educativa se encuentra en zona baja e inundable hay riesgo que afecte severamente a la construcción de las aulas de material rústico y material noble; **por lo que, solicito intervención inmediata de su representada con el fin de prevenir los daños que pueda ocasionar y reparar la caída del cerco perimétrico de la institución educativa.**

TERCERO .- El cerco perimétrico colapsado colinda con la IES "José María Arguedas" del Centro Poblado de Aychuyo; accesoriamente solicito por medio de su autoridad atender de inmediato con la reconstrucción del muro caído y otros ambientes que está en riesgo de deterioro porque la institución educativa pertenece al Ministerio de Educación jurisdicción de la UGEL – YUNGUYO. Adjunto como anexo evidencias.

Es todo cuanto puedo informar a su autoridad en honor a la verdad. .

Atentamente.



Lic. Mery Molina Quenta
DIRECTORA

