



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Firmado digitalmente por:
PALOMINO ALAVE Susy Matilde FAU
20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/03/2025 21:25:45-0500

Lima, 19 de marzo del 2025

OFICIO N° 000031-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Señor.

LUIS MARINO CALCINA TITO

DIRECTOR

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

Presente.

Asunto : PARA CONOCIMIENTO RESULTADOS DE MONITOREO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2025 EN LA I.E. N° 283 CON CODIGO DE LOCA N° 468149, UBICADO EN EL DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, REGIÓN PUNO.

Referencia : INFORME N° 000024-2025-ARBA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Expediente : I-002678-2025- V-16

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir el informe de la referencia, que contiene los resultados de las acciones de monitoreo realizadas en la I.E. N° 283 CON CODIGO DE LOCA N° 468149, UBICADO EN EL DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, REGIÓN PUNO, para conocimiento y acciones que correspondan a su representada, en el marco de Resolución Ministerial N° 009-2025-MINEDU que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de locales escolares 2025.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
SUSY MATILDE PALOMINO ALAVE
Jefa de la Unidad Zonal Puno-Tacna
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(SMPA/phcm)

cc:

LUCIO PASCUAL HERVAS MENDOZA - Monitor de Campo

PAUL HUGO CANO MACHICAO - Locador de Servicio

Expediente: I-002678-2025

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=6w45SdouaE=>



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima 01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Firmado digitalmente por:
BAILON ARUHUANCA Adry Rosemarie
FAU 20514347221 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/03/2025 11:40:24-0500

Lima, 06 de marzo del 2025

INFORME N° 000024-2025-ARBA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

A : SUSY PALOMINO ALAVE
Jefe Zonal Puno

De : ADRY ROSEMARIE BAILON ARUHUANCA
Monitor de Campo

Asunto : MONITOREO DE ACCIONES DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO EN LA IE
N° 283 (C.L. 468149), UBICADA EN EL DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA
YUNGUYO, REGIÓN PUNO

Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 000007-2025- MINEDU-VMGI-PRONIED-
UZPU

Expediente : I-002678-2025- V-4

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con el propósito de informar en mérito al documento de la referencia lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Resolución Ministerial N° 557-2020-MINEDU, de fecha 29/12/2020, que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones Generales para la ejecución de Mantenimiento y Acondicionamiento de Infraestructura Educativa bajo la modalidad de Subvenciones" y donde se indica en el literal a), numeral 7.2 Seguimiento y Monitoreo, de la sección 7. Acciones Transversales, "...El proceso de seguimiento y monitoreo tiene por finalidad: Identificar y realizar seguimiento,... Plantear medidas correctivas para lograr metas planteadas,... y, Garantizar el uso de los recursos en condiciones de legalidad, transparencia y eficiencia...".
- 1.2 Resolución Ministerial N° 009-2025-MINEDU de fecha 09/01/2025, que aprueba la norma técnica denominada "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos para el año 2025"; además se establece en la sección 5, numeral 5.12 Acciones Transversales, literal a) "Para las acciones de control, seguimiento, monitoreo, evaluación y asistencia técnica en las diferentes etapas del Programa de mantenimiento 2025, desde la UGM se implementarán modalidades virtuales y/o presenciales cuya programación de fechas y temas se coordinará con las UGEL y/o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda".
- 1.3 Resolución Directoral Ejecutiva N° 000022-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 15/01/2025, se aprobó el "Listado de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento para el año 2025", el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
- 1.4 Memorando Múltiple N° 000007-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU, mediante el cual se da precisiones para realizar monitoreo de acciones de mantenimiento en inspecciones en locales escolares – 2025

II.- ANÁLISIS

2.1 DATOS DE LA IE

Habiéndose coordinado previamente con la Directora de la IE, en fecha 18/02/2025, se realizó la inspección a la IE, en la visita se contó con la presencia del personal asignado por la directora para la verificación conjunta del siguiente local educativo según escale:

Expediente: I-002678-2025

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?id=y30511rpC6k=>



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima 01
Central: (01) 680 6777



DATOS GENERALES					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	283	MANTENIMIENTO 2024-1		MANTENIMIENTO 2025-1	
CÓDIGO LOCAL	468149	FAM	Verificada	MONTO TOTAL ASIGNADO	S/ 4,970.00
CODIGO MODULAR	1029040	PCA	Verificada	MONTO MANTENIMIENTO LOCAL EDUCATIVO	S/ 4,970.00
DRE / UGEL	UGEL YUNGUYO	DG	Verificada		
REGION	PUNO	ACCIONES PENDIENTES	Verificada	MONTO MANTENIMIENTO RUTAS SOLITARIAS	S/ 00.00
FECHA DE VISITA	18 DE FEBRERO DEL 2025	MONTO ASIGNADO 2024-1	S/ 4,780.00		
DIRECTOR (a)	YENY FLORES ESPILLICO	MONTO DECLARADO 2024-1	S/ 4,780.00	MONTO DECLARADO 2025-1	-
Nº CELULAR	957634838	SALDO 2024-1	S/ 00.00		
CORREO	yen.y.flores70@gmail.com	ALERTAS	SI () NO (X)	ALERTAS	SI () NO (X)

2.2 MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO 2024-1

- Visto en el sistema Mi Mantenimiento se cuenta con la Declaración de Gastos y Panel de Culminación de Acciones verificados
- En la inspección efectuada el personal de la IE mostro copia del expediente declaración de gastos del Programa Mantenimiento regular 2024-1, verificándose los documentos exigidos en la normativa; evidenciándose la permanencia del expediente dentro del local escolar.
- Se ha verificado las acciones descritas en la declaración de Gastos; las mismas que corresponde a las ejecutadas en local escolar, siendo las siguientes:

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN	ESPACIO / AMBIENTE	INDICACIONES
Instalaciones Sanitarias	Instalación	Aula	Instalación de canaletas y montantes para evacuación de aguas pluviales
Cubiertas	Mantenimiento correctivo	Aula	Cambio de calamina deteriorada
Puertas	Mantenimiento correctivo	Aulas	Cambio de puertas metálicas
Ventanas	Mantenimiento correctivo	Aulas	Cambio de vidrios rotos
Mobiliario	Adquisición	Ambientes auxiliares	Adquisición de mueble repostero de madera
Equipamiento	Adquisición	Aulas	Adquisición de televisor

2.3 ASISTENCIA TECNICA PARA PRIORIZAR INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO 2025-1

- Visto en el sistema Mi Mantenimiento se cuenta con la Ficha de Acciones Pendientes en proceso de registro (migración de Ficha de Acciones Pendientes del 2024).
- Se informo al personal encargado de la IE el detalle del presupuesto asignado al local escolar, así como los criterios de priorización de acuerdo a normativa vigente
- Conjuntamente con el personal de la IE se realizó el recorrido de ambientes y zonas del local educativo, evidenciándose las necesidades prioritarias en el local escolar, siendo las siguientes:

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN	ESPACIO / AMBIENTE	UNIDAD DE MEDIDA
Instalaciones sanitarias	Instalación de montantes y canaletas para evacuación de agua pluvial	aula	m
Cobertura	Mantenimiento correctivo de cobertura de calamina y losa aligerada	aula	m2
Muros	Mantenimiento correctivo de tarrajeo de cemento en muros	aula - sshh	m2





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

- Los elementos a intervenir en el local escolar y que se describen en el cuadro superior, corresponde a las más relevantes en la IE; debiendo el responsable intervenir en orden de prelación y acorde al presupuesto asignado.

III.- CONCLUSIONES

- 3.1 Las acciones de mantenimiento 2024-1 en la IE, fueron ejecutadas y culminadas conforme se describen en el ítem 2.2.; así mismo la IE cuenta con la Declaración de Gastos y Panel de Culminación de Acciones verificadas en el sistema.
- 3.2 Se ha programado las intervenciones a efectuarse en el Programa Mantenimiento 2025-1, siendo las más relevantes y prioritarias de intervenir en el local escolar las que se describen en el ítem 2.3. Así mismo la IE cuenta con la FAM en proceso de registro.
- 3.3 En la visita producto del monitoreo de las acciones ejecutadas y la asistencia técnica, se consignó el plan de trabajo para el local educativo y el acta de visita de monitoreo presencial, las cuales se suscribieron y se entregaron al personal de la IE

IV.- RECOMENDACIONES

- 4.1 Se recomienda remitir el presente informe a la UGEL Yunguyo para conocimiento y consideraciones correspondientes del especialista de infraestructura.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Se Adjunta:

- Panel fotográfico
- Plan de trabajo para el local educativo
- Acta de visita de monitoreo presencial

Firmado digitalmente
ADRY ROSEMARIE BAILON ARUHUANCA
Monitor de Campo
Unidad Zonal Puno
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(ABA)
cc:

Expediente: I-002678-2025

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:
<https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/De?Id=y3051rpC6k=>



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima 01
Central: (01) 680 6777

IE 283

CÓDIGO DE LOCAL: 468149

UGEL: YUNGUYO

UNIDAD ZONAL: PUNO

REGIÓN: PUNO

NOMBRE DE MONITOR: ADRY R. BAILON ARUHUANCA

FECHA DE VISITA: 18 DE FEBRERO DE 2025

ETAPA SEGÚN VISITA: PROGRAMACIÓN (X)

EJECUCIÓN ()

DECLARACIÓN DE GASTOS ()

IMÁGENES DEL LOCAL EDUCATIVO

IMAGEN DEL EXTERIOR DEL LOCAL EDUCATIVO

(Que evidencie el local en su entorno rural/urbano)



IMAGEN DEL INTERIOR DEL LOCAL EDUCATIVO

(Que evidencie la distribución general de ambientes en una o varias fotos)



IMÁGENES DEL MONITOR EN EL LOCAL EDUCATIVO

FOTO DEL MONITOR EN EL LOCAL EDUCATIVO
(En el frontis de la institución)



FOTO DE LA ENTREGA DEL ACTA DE VISITA
(El monitor y el responsable deben aparecer en la foto)



CROQUIS DEL LOCAL EDUCATIVO



IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS

Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: COBERTURA ESPACIO: AULA



Requiere mantenimiento correctivo de acabado de losa aligerada

ELEMENTO: COBERTURA ESPACIO: AULA



Requiere mantenimiento correctivo de cobertura de calamina y cielo raso

IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS

Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: IISS
ESPACIO: AULA



Requiere instalación de montante y canaleta para evacuación de aguas pluviales

ELEMENTO: MUROS
ESPACIO: AULA



Requiere mantenimiento correctivo de tarrajeo de cemento, incluye impermeabilizante

IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS

Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: MUROS
ESPACIO: AULA



Requiere mantenimiento correctivo de tarrajeo de cemento, incluye impermeabilizante

ELEMENTO: MUROS
ESPACIO: SSHH



Requiere mantenimiento correctivo de tarrajeo de cemento, incluye impermeabilizante



PERU Ministerio de Educación

Vice Ministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Operativa de Mantenimiento



MONITOREO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

1. DATOS DEL MONITOR

NOMBRE DEL MONITOR: ADRY ROSEMARIE BAILON ARHUANCA FECHA DE MONITOREO: 18/02/25

ETAPA EN LA QUE SE BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA: PROGRAMACIÓN (X) EJECUCIÓN () D. DE GASTOS () A. PENDIENTES ()

2. DATOS GENERALES DEL LOCAL EDUCATIVO

CÓDIGO DE LOCAL: 468149 CÓDIGO MODULAR: 1029040 UGEL / DRE: Yunguyo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 283

REGIÓN: PUNO PROVINCIA: Yunguyo DISTRITO: COPANI

PROPIEDAD DEL LOCAL EDUCATIVO: LOCAL PROPIO (X) LOCAL TEMPORAL () DETALLAR CONDICION:

3. DATOS DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: YENY FLORES IESPILLO

CARGO EN LA II.EE: DIRECTOR CELULAR: 957634338 CORREO ELECTRÓNICO: YENY.FLORES70@GMAIL.COM

NOMBRE DEL ENCARGADO: ELEUDORA MAMANI CARGO EN LA II.EE: AUXILIAR DE FOMENTO CELULAR: 990555154

4. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

AMBIENTE	CANTIDAD	ESTADO (Bueno/Regular/Malo/Inhabitable)	MATERIAL PREDOMINANTE	OBSERVACIONES	ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
AULAS	03	MALO-REGULAR	ADOBE	PRESENTA FILTRACION EN PUNOS Y COBERTURA	AGUA RED PUBLICA (X)
SERVICIOS HIGIENICOS	01	REGULAR	LABRILLO	"	DESAGUE RED PUBLICA () POZO SEPTICO (X)
COCINA Y COMEDOR	01	BOQUETA	MALO	"	ELECTRICIDAD RED PUB. (X)
AUXILIARES	-	-	-	-	INTERNET ()
ADMINISTRATIVO	01	BOQUETA	MALO	-	RED TELEFONICA ()
CERCO PERIMETRICO	01	REGULAR	REGULAR	-	OTROS: -

5. PROGRAMA MANTENIMIENTO PERIODO 2024-1

MONTO ASIGNADO	FAM	PCA	DG	ACCIONES PENDIENTES	EXP. PRESENTADO A UGEL
4780.00	VERIFICADOS	VERIFICADOS	VERIFICADO	REGISTRADO	08/2024

SE EJECUTO, CONFORME A LO CONSIGNADO EN LO O.G.

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025-1

6.1. PROGRAMACIÓN: 5/4970.00 Cronograma sugerido

Avance	Orientaciones	Fecha de Inicio	Fecha de fin
1. Identificación de las necesidades del local educativo:	SE IDENTIFICARON OCUACIONES	10/24	02/25
2. Priorización de los elementos a ejecutar de acuerdo a las acciones y recursos autorizados	SE PRIORIZARON OCUACIONES	10/24	02/25
3. Búsqueda de mano de obra	SI	10/24	02/25
4. Búsqueda de cotizaciones de materiales y trasladados	SI	10/24	02/25
5. Toma de fotografías del antes	SI	10/24	02/25
6. Registro de Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM)	SE ENCUENTRA REGISTRADO	10/24	02/25
7. Seguimiento a la verificación de la FAM	-	-	-
8. Observaciones a la Programación de la FAM.	-	-	-

RECOMENDACIONES

SE IDENTIFICÓ LA NECESIDAD DE INTERVENIR:
 COBERTURA/AULA; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSO DUGERADA Y CACAHINA
 COBERTURA/AULA; INSTALACION DE PUNONTE PARA FUERACION DE AGUA PLUVIAL
 PUNOS/AULAS-SSHI; MANT. CORRECTIVO DE OCUACIONES DE CEMENTO, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE.

Arq. ADRY ROSEMARIE BAILON ARHUANCA
 CAP/012
 Monitor de Campo Unidad Educativa
 Programa Nacional de Infraestructura Educativa

NOMBRES Y APELLIDOS: ADRY ROSEMARIE BAILON ARHUANCA
 DNI: 41765123

FIRMA DEL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y/O MIEMBRO DE LA COMISION

NOMBRES Y APELLIDOS: Eleudora Mamani Arata
 DNI: 01857966



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mantenimiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE VISITA DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESENCIAL Unidad Gerencial de Mantenimiento - PRONIED

Mediante la presente acta, se deja constancia que el Monitor de campo de PRONIED: Adry Rosemarie Bailon Aruhanca, identificado con DNI N° 41755123, ha realizado monitoreo del programa de mantenimiento al local educativo N° 283 identificado con Código de Local N° 468149, el día 18 de FEBRERO del año 2025. Asimismo, ha realizado las siguientes actividades durante su visita:

ACTIVIDADES GENERALES		
Marcar con una (x)	SI	NO
1. El monitor inspecciono todos los ambientes del local educativo.	X	
2. El monitor detalló los montos asignados a la IE para el Programa de Mantenimiento.	X	
3. El monitor me brindó orientaciones y recomendaciones sobre la etapa del mantenimiento en la que se encuentra mi IE.	X	
4. El monitor me explico las disposiciones normativas y las disposiciones específicas sobre el programa de mantenimiento.	X	
5. El monitor me entregó un Plan de trabajo con las orientaciones para la ejecución del mantenimiento	X	

Etapa en la que brindó asistencia: Programación (X), Ejecución (), Declaración de Gastos (), Acciones Pendientes ()

Hora de inicio de la visita: 09:00

Hora de término de la visita: 11:00

Firma del responsable

Nombre y Apellidos: Eludosa Mamani Arce
N° DNI: 01857966

Arg. ADRY ROSEMARIE BAILON ARUHANCA
CAP. 012329
Monitor de Campo Unidad Zonal Piuro-Tarma
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

Firma del monitor

Nombre y Apellidos: Adry R. Bailon Aruhanca
N° DNI: 41755123

Datos de contacto del monitor

Celular: 959004740

Correo: abailon@pronied.gob.pe

Nota del monitor.

- Registrar evidencia fotográfica de la entrega del Plan de trabajo que se adjuntará en el Panel Fotográfico.
- Copia entregada al responsable



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: 511 615-5960