Firmado digitalmente por: PALOMINO ALAVE Susy Matilde FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01/07/2025 18:20:13-0500

Lima, 01 de julio del 2025

OFICIO N° 000187-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

Señora. **LUIS MARIANO CALCINA TITO** UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO Presente. -

PARA CONOCIMIENTO RESULTADOS DE MONITOREO DEL PROGRAMA DE Asunto

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2025 EN LA I.E.I. ACARI CON CODIGO DE LOCAL Nº 675894, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO ACARI,

DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, REGION PUNO.

Referencia INFORME N° 000106-2025-JZA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

I-016537-2025- V-1 **Expediente**

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir el informe de la referencia, que contiene los resultados de las acciones de monitoreo realizadas en la I.E.I. ACARI CON CODIGO DE LOCAL N° 675894, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO ACARI, DISTRITO YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, REGION PUNO, para conocimiento y acciones que correspondan a su representada, en el marco de Resolución Ministerial Nº 009-2025-MINEDU que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de locales escolares 2025.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente SUSY MATILDE PALOMINO ALAVE

Jefa de la Unidad Zonal Puno-Tacna Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

(SMPA/phcm)

LUCIO PASCUAL HERVAS MENDOZA - Monitor de Campo PAUL HUGO CANO MACHICAO - Locador de Servicio





Firmado digitalmente por: ZEVALLOS ALVAREZ Jose FAU 20514347221 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 17/06/2025 18:03:08-0500

Lima, 17 de junio del 2025

INFORME N° 000106-2025-JZA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU

SUSY PALOMINO ALAVE

Jefe Zonal Puno

JOSE ZEVALLOS ALVAREZ De

Monitor de Campo

UGM - VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES CON EL Asunto

> PROGRAMA MANTENIMIENTO 2025-1, EFECTUADO EN LA IEI ACARI (CÓDIGO LOCAL Nº 675894) C.P. ACARI, DISTRITO YUNGUYO,

PROVINCIA YUNGUYO, REGION PUNO. (FECHA 06/06/2025)

MEMORANDO MULTIPLE Nº 000009-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-UZPU Referencia

I-016537-2025 **Expediente**

Por intermedio del presente, me dirijo a usted con el propósito de informar lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

- 1.1. Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORA EJECUTIVA Nº 000022-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, emitida el 15 de enero del 2025, se aprobó el "Listado de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento para el año 2025", el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
- 1.2. Mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 009-2025-MINEDU, emitida el 09 de enero del 2025 Aprueban Norma Técnica denominada Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos para el Año 2025.
- 1.3. Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 679-2023-MINEDU, emitida el 22 de diciembre del 2023, Aprueban la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024"
- 1.4. Mediante Norma técnica aprueba las "Disposiciones Generales Para La Ejecución De Mantenimiento Y Acondicionamiento De Infraestructura Educativa Bajos Modalidad De Subvenciones De Locales Educativos Aprobada Mediante Resolución Ministerial", según Resolución Ministerial N° 557 - 2020 -MINEDU. De fecha lima, 29 de diciembre del 2020.

II.- ANALISIS.

2.1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DATOS GENERALES					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ACARI	MANTENIMIENTO	2024-1 REGULAR	MANTENIMIENTO	2025-1
CÓDIGO LOCAL	675894	FAM	Verificada	MONTO	
CODIGO MODULAR	1610799	PCA	Verificada	ASIGNADO MANTENIMIENTO REGULAR	S/ 6,480.00
DRE / UGEL	UGEL YUNGUYO	DG	Verificada		\$/0.00
REGION	PUNO	ACCIONES PENDIENTES	Verificada	MONTO ASIGNADO A	
FECHA DE VISITA	06 DE JUNIO DEL 2025	MONTO ASIGNADO 2024- 1	S/. 7,420.00	RUTAS SOLITARIAS	
DIRECTOR (a)	YHERTY CANDELARIA GUERRA AGUILAR	MONTO DECLARADO 2024-1	S/. 7,420.00	MONTO TOTAL	S/ 6,480.00
N° CELULAR	985484846	SALDO 2024-1	S/. 0.00	FINAL	
CORREO	yherty@gmail.com	ALERTAS	SI () NO (X)	ALERTAS	SI () NO (X)





2.2. VERIFICACIÓN Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES CON EL PROGRAMA **MANTENIMIENTO 2024-1.**

- Se realizó el monitoreo sobre las acciones ejecutadas con el presupuesto del programa de mantenimiento regular 2024-1, se procedió a verificar en el marco de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 679-2023-MINEDU, emitida el 22 de diciembre del 2023, Aprueban la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2024"
- En la visita al local escolar, se contó con la presencia del director del local escolar y mostró las zonas donde se ha realizado intervenciones con el presupuesto de mantenimiento 2024-1.
- En el sistema Mi Mantenimiento se cuenta con copia del expediente de declaración de gastos.

2.3. ASISTENCIA TÉCNICA EN EL LOCAL ESCOLAR PARA PRIORIZACIÓN MANTENIMIENTO 2025-1.

- Se informó al responsable de mantenimiento sobre las acciones de mantenimiento en locales escolares, que contempla la; RESOLUCION MINISTERIAL Nº 009-2025-MINEDU, emitida el 09 de enero del 2025 - Norma Técnica denominada Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento de Locales Educativos para el Año 2025. también se explicó la RM N° 557-2020-MINEDU, que da las "Disposiciones Generales Para La Ejecución De Mantenimiento y acondicionamiento de Infraestructura Educativa.
- Se informo al responsable el detalle del presupuesto asignado al local escolar, así como el uso y destino, de acuerdo a normativa vigente y criterios de priorización.
- Se verifico el estado de la infraestructura educativa bueno por ser obra nueva, en donde se Prioriza y ejecuta las siguientes acciones de mantenimiento:

	MANTENIMIENTO 2025 – 1 PRIORIZACION DE INTERVENCIÓN					
PRIORIDAD	ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN	AMBIENTE	UNIDAD DE MEDIDA		
Prioridad 01	1.04 Luminarias, tomacorrientes e Interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre. (pendiente de ejecutar)	Mantenimiento correctivo	AULA	UND		
	En la inspección se pudo constatar que se adquirió las luminarias LED falta instalar en el módulo prefabricado.					
Prioridad 01	7.01 Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye marcado de puntos de reunión (zonas seguras) en caso de sismo. Incluye bandas señalizadoras en puertas de vidrio. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se adquirió 06 extintores con sus bases móviles para poder ubicarlos en los ambientes.	Adquisición y/o instalación	AULA AUXILIARES COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVOS EXTERIORES	UND		
Prioridad 01	7.02 Extintores portátiles contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se adquirió 06 extintores con sus bases móviles para poder ubicarlos en los ambientes.	Adquisición y/o instalación	AULA AUXILIARES COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVOS EXTERIORES	UND		
Prioridad 02	8.01 Sillas. Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes, banca, sofá, taburete. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se encuentra instalado los muebles de sala (sofás) en los sectores.	Adquisición y/o instalación	AULA	GLB		





Prioridad 02	8.04 Muebles para guardado y/o exhibición. armario, archivador, botiquín, casilleros, coche multiusos, credenza, estación de servido, estantes, exhibidores de libros, kitchenette, mueble alto, muebles bajos, velador, vitrina. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se encuentra instalado los muebles de guardado y exhibición estante.	Adquisición y/o instalación	AULA	UND
Prioridad 03	13.01 Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se compró material educativo.	Adquisición y/o instalación	AULA	GLB
Prioridad 03	13.02 Tachos fijos y/o móviles para residuos sólidos aprovechables, no aprovechables, orgánicos o peligrosos. Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior. Incluye contenedores de basura para cuarto de residuos sólidos. (ejecutado) En la inspección se pudo constatar que se adquirió las papeleras donde son 06 grandes y 06 pequeñas.	Adquisición y/o instalación	AULA AUXILIARES COCINA Y COMEDOR ADMINISTRATIVOS EXTERIORES	UND

- El responsable cuenta con su ficha de acciones pendientes en estado verificado, se dio algunas recomendaciones adicionales de priorización con la finalidad que programe en su ficha de acciones de mantenimiento y ejecute con el presupuesto de Mantenimiento 2025.
- Se pone en conocimiento al especialista de la UGEL, que en la visita realizada se efectuó el contraste del diagnóstico de necesidades pendientes (FAP) registradas por el responsable de mantenimiento, y se dio algunos alcances y/o sugerencias según el marco normativo vigente (mantenimiento 2025-1).

III. CONCLUSIONES

- 3.1. Del monitoreo de acciones de mantenimiento regular 2024-1, no se tienen observaciones.
- 3.2. De la verificación y monitoreo sobre la priorización de acciones de mantenimiento 2025-1, se concluye que la responsable de la IE tiene conocimiento de los trabajos que deberá priorizar y ejecutar con el presupuesto mantenimiento, en vista que se le hizo una previa orientación y la respectiva evaluación técnica de la infraestructura educativa existente.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente informe al especialista de la UGEL YUNGUYO, para que tome conocimiento sobre la visita de monitoreo del programa de mantenimiento 2025-1.

V. ANEXO(S):

- 5.1. Se adjunta a la presente:
 - Acta de visita Monitoreo presencial del Programa de Mantenimiento 2025.
 - Ficha de Registro Fotográfico.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Firmado digitalmente JOSE ZEVALLOS ALVAREZ MONITOR DE CAMPO Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ministerio de Educación

(JZA)







ACTA DE VISITA

MONITOREO PRESENCIAL DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025-1

Mediante la presente, se deja co					
identificado(a) con DNI Nº 013	<u>५ टटटर</u> , ha reali	zado una visita	de inspección	a la Ins	titución
Educativa IEI ACARI			(Códiç	go de lo	cal N°
6758 94), el día 06 de <u>Junio</u>	del año 2025				
I. SOBRE LA VISITA					
I. SUBRE LA VISITA					
A DUDA OIÁN DE LA VIOITA	FECHA	06 DE J	JUNIO DEL	2025	
1. DURACIÓN DE LA VISITA	HORA DE INICIO	11:00 н	HORA DE TÉRMINO	12:00) Hr
2. ETAPA EN LA QUE BRINDÓ	Programación de acciones	Ejecución de acciones	Declaración de gastos		ación ial
ASISTENCIA TÉCNICA	Marcar con "X"				
MANTENIMIENTO 2025-1			X		
3. DATOS DE CONTACTO DEL I	MONITOR				
CELULAR 959729990					
CORREO JZEVAILOS & PRONIED. 608 PE					
4. DATOS DE LA PERSONA DE	L LOCAL EDUCA	TIVO QUE FIRM	ARÁ EL ACTA	DE VISIT	ГА
NOMBRE COMPLETO	YHERTY	CONDELDRIA	GUERRA A	Sollar	
DNI	41488943				
CARGO	Dinectors				
	ZÁ EL MONITO	ь			
II. ACTIVIDADES QUE REALI		Story English (Annual)			
1. COORDINACIÓN DE LA INSP				SÍ	NO
El monitor coordinó con anticipa	ación la programa	ción de la visita.			×
2. EVALUACIÓN DE INFRAEST NECESIDADES	RUCTURA Y PRIC	DRIZACION DE		sí	NO
El monitor visitó todos los ambi	entes del local ed	ucativo.		×	
El monitor me explicó las dispo- complementarias de la UGEL/D Programa de Mantenimiento 202	RE, correspondier			×	
El monitor me brindó orientacio ejecución de acciones de mand del Programa de Mantenimiento	tenimiento, en cor			×	
3. GESTIÓN DE ALERTAS				sí	NO
El monitor me explicó las alerta con la UGEL/DRE.	s identificadas, s	obre las cuales s	se coordinará	×	



III. ORIENTACIONES DEL MONITOR

Describa las orientaciones técnicas brindadas sobre la programación, contratación y ejecución de acciones de mantenimiento en el marco del Programa de Mantenimiento 2025:

ORIENTACIONES TÉCNICAS	Marcar con X las acciones sobre las cuales se brindó orientaciones	
Prioridad 1		
1. Instalaciones eléctricas	×	
2. Instalaciones sanitarias		
3. Cubiertas - Techos		
4. Muros		
5. Ventanas		
6. Puertas		
7. Seguridad y accesibilidad	X	
Prioridad 2		
8. Mobiliario	X	
9. Pasamanos y barandas		
10.Instalaciones especiales		
11.Instalaciones de gas		
12.Pisos		
Prioridad 3		
13. Equipamiento	×	
14.Red telefónica / internet		
15.Rejas		
16. Vegetación en áreas exteriores		
17.Pintura		
Transporte		
19.Transporte		
Describir las orientaciones brindadas por cada partida: Ejemplos: (i) cantidades aproximadas, (ii) materiales a utilizar, (iii) ambie 1: (N)Tala word thermal (Perpirate de EJEUN Talto in(Tala word be luninaria) in aula pries	ne)	
7- STEURIORD Y DECYIBILIDAD (ESEUTADO)		
SE poduinios OG EXTINTORY Y OG BAJES	DE CETINIONAL. PARO	
9000) produted DEL IE		
g. Modiliario (Esturado)		
SE ADOURIO El SECTOR DE SALA (SOFO) Y OI ANNI	onio Bibliotech.	

13 EQUIPPONICUTO (EJECUTADO)

- SE ADOLINO HATERIAL ROUGHTUD PARA LOS OZ SALOVED DE SATIOS.
- SE NOQUINO TOCKS) TOUSILES. OG PONO SSHH Y OG PONO POTTO Y
 EXTENDORES, COGNO, SUM, ORDUINS, Y IS DIRECTION.

De corresponder, describa las observaciones que considere pertinente en el marco del Programa de Mantenimiento 2025-1:

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ejemplos: (i) En caso el monitor no pueda visitar todo el local educativo, indicar cuáles son los motivos; (ii) En caso la institución educativa no se encuentre en un local propio, indicar si es un local alquilado, de contingencia, etc.

OBSERVACIONES

Montaviniano 2024-1:

SI RELIGIO EL EXPEDIENTE DE DRUBRICION DE GASTO, NOSE ENCOUTRO NINGUNA ALERTA.

MONTENINICUTO 2025 -1:

SE VERIFICO LA PRIORIZACIÓN Y ESTEUCIÓN DE LAS ACCIONES OC RIANTENITIENTO, SE RECORIENDA PARO EL PROXITIO HALTENITIENTO PRORIZAR EL MANTUINIENTO DE LAS PUENTAS DE LA DUBAS ANDIENTES,
SE DEBE SELLOR LAS FILTRO CLONES DE LA COBERTURA DES MODULO
PREFADRICADO.

IV. FIRMA DEL ACTA DE VISITA

RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Lic Pherty C. Guerra Aguill

Arci JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

CAP. 009003

Montor de Campo Unidad Zonal Puno-Tacra

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ministerio de Educación

MONITOR DEL PRONIED

IEI ACARI

CÓDIGO DE LOCAL: 675894

UGEL: YUNGUYO

UNIDAD ZONAL: PUNO - TACNA

REGIÓN: PUNO

NOMBRE DE MONITOR: JOSE ZEVALLOS ALVAREZ

FECHA DE VISITA: 06 DE JUNIO DEL 2025

ETAPA SEGÚN VISITA: PROGRAMACIÓN () EJECUCIÓN (X) DECLARACIÓN DE GASTOS ()













IMÁGENES DEL LOCAL EDUCATIVO

IMAGEN DEL EXTERIOR DEL LOCAL EDUCATIVO

(Que evidencie el local en su entorno rural/urbano)

Descripción de imagen: En la fotografía se aprecia el exterior del local educativo, entorno rural con cerco perimétrico en mal estado

IMAGEN DEL INTERIOR DEL LOCAL EDUCATIVO

(Que evidencie la distribución general de ambientes en una o varias fotos)



Descripción de imagen: En la fotografía se aprecia la distribución general de la IE.







IMÁGENES DEL MONITOR EN EL LOCAL EDUCATIVO

FOTO DEL MONITOR EN EL LOCAL EDUCATIVO

(En el frontis de la institución)

FOTO DE LA ENTREGA DEL ACTA DE VISITA

(El monitor y el responsable deben aparecer en la foto)



Descripción de imagen: Se observa la presencia del Monitor de Campo en la IE



Descripción de imagen: En la fotografía se aprecia la entrega del acta de visita







CROQUIS DEL LOCAL EDUCATIVO

Prioridad 03 - EQUIPAMIENTO

13.02 Tachos fijos y/o móviles para residuos sólidos aprovechables, no aprovechables, orgánicos o peligrosos. Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior. Incluye contenedores de basura para cuarto de residuos sólidos. (ejecutado), falta colocar en los ambientes educativos.

Prioridad 01 - SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

7.01 Señalización de seguridad y accesibilidad universal. Incluye marcado de puntos de reunión (zonas seguras) en caso de sismo. Incluye bandas señalizadoras en puertas de vidrio. (ejecutado) falta colocar la señalización adquirida.

Prioridad 01 - SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

7.02 Extintores portátiles contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad. **(ejecutado)** falta colocar los extintores en los ambientes.

Prioridad 02 - MOBILIARIO

8.01 Sillas. Sillas para estudiantes, sillas para adultos, sillón, sillas regulables para estudiantes, banca, sofá, taburete. (ejecutado).

Prioridad 02 - MOBILIARIO

8.04 Muebles para guardado y/o exhibición. armario, archivador, botiquín, casilleros, coche multiusos, credenza, estación de servido, estantes, exhibidores de libros, kitchenette, mueble alto, muebles bajos, velador, vitrina. **(ejecutado)**

Prioridad 03 - EQUIPAMIENTO

13.01 Equipamiento para servicios educativos. Contempla la reparación y mantenimiento preventivo del equipamiento existente. **(ejecutado)**, se adquirido material educativo.

Prioridad 01 - INSTALACIONES ELECTRICAS

1.04 Luminarias, tomacorrientes e Interruptores. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido. Incluye accesorios para timbre. **(pendiente de ejecutar)** se adquirió, pero falta instalar.









Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: LUMINARIAS ESPACIO: AULAS



Se identifico en el aula prefabricada las luminarias sin funcionamiento, se realizo la adquisición falta instalar.

ELEMENTO: SEÑALETICA ESPACIO: AULAS Y EXTERIORES



Se identifico la señalética adquirida falta colocar en los diferentes ambientes educativos







Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: EXTINTORES
ESPACIO: AULAS - AUXILIARES



Se identifico se realizo la adquisición de 06 extintores de 6kg, falta colocar en los diferentes ambientes educativos.

ELEMENTO: EXTINTORES
ESPACIO: AULAS - AUXILIARES



Se identifico se realizo la adquisición de 06 bases para extintores, falta colocar en los diferentes ambientes educativos.







Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: MOBILIARIO - SILLONES
ESPACIO: AULAS



Se identifico que se implemento muebles de apoyo para el sector de sala, el aula prefabricada no contaba con este mobiliario.

ELEMENTO: MUEBLE PARA GUARDADO ESPACIO: AULAS



Se identifico el muebles de guardado y apoyo instalado, el aula prefabricada no contaba con este mobiliario.







Fotografías que evidencian los elementos que **se han proyectado intervenir**, o que **ya se encuentran en ejecución** o los **ya ejecutados**, de acuerdo a la etapa en que se encuentre el local educativo.

ELEMENTO: EQUIPAMIENTO ESPACIO: AULAS



Se identifico que se adquirido material educativo, equipamiento que no contaba su proyecto original.

ELEMENTO: TACHOS MOVILES ESPACIO: AULAS - AUXILIARES



Se identifico que se adquirido tachos móviles grandes y pequeños, equipamiento necesario para limpieza de la IE.